




MONTERINGSANVISNING



Vid högre belastning på vänster sida av bordet kan bordsskivan svikta något då denna sida inte har gasfjäder. Det är helt naturligt och när belastningen släpper lyfts skivan till sitt ursprungsläge.